

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MIG EAGLE 552T

ATENÇÃO

Importante: Este manual foi redigido para soldadores: Leia-o atentamente antes de utilizar o equipamento. Em caso de inexperiência ou se não conhecer os métodos e o funcionamento seguro, contate um técnico. Não tente instalar, utilizar, nem efetuar a manutenção do equipamento, sem a qualificação necessária, ler e entender as instruções do manual e mantenha uma cópia deste manual junto à máquina. Este manual foi concebido para atender as necessidades de utilização do equipamento e está de acordo com a Normativa Regulamentadora (NR 12) do Ministério do Trabalho, última revisão 12/2011. Em caso de dúvidas a respeito da instalação e utilização, contate a SUMIG pelo Tel: +55 54 3220-3900 - Caxias do Sul RS - CNPJ 92.236.629/0001-53 CREA-RS 165254

Instruções de Segurança

1.0 NORMAS DE SEGURANÇA

A utilização de máquinas para soldar e a execução da soldagem expõem o soldador e terceiros a perigos.

Leitura, conhecimento e respeito das normas de segurança ilustradas neste manual são obrigações que o soldador deve assumir. O soldador prudente e responsável observa o melhor sistema de segurança contra acidentes. Antes de ligar, preparar, utilizar ou transportar a máquina, leia e observe atentamente às normas abaixo ilustradas.

1.1 INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

Respeite as seguintes normas:



1. A instalação e manutenção das máquinas devem respeitar as disposições locais das normas de segurança.
2. Preste atenção ao desgaste dos cabos, da tomada e da flecha de conexão, substitua se danificados. Efetue a manutenção periódica da máquina. Utilize cabos de seção adequada.
3. Ligue o cabo terra o mais próximo possível da área de trabalho.
4. Não utilize a máquina na presença de água. Verifique se a área operativa está seca, bem como os objetos presentes na mesma, principalmente à máquina.
5. Evite o contato direto da pele ou do vestuário molhado com as partes metálicas sob tensão.
6. Use luvas e calçados isolantes (solas de borracha) ao operar em ambientes úmidos ou ao apoiar em superfícies metálicas.

1.2 PROTEÇÃO PESSOAL E DE TERCEIROS

Visto que o processo de soldagem acarreta radiações, ruídos, calor e fumaças nocivas, a proteção pessoal e de terceiros deve ser garantida com meios e sistemas de precaução adequados a este fim. Nunca se exponha sem proteção à ação do arco elétrico ou de faíscas. Operações efetuadas sem observar as prescrições especificadas podem acarretar em conseqüências graves à saúde.

1. Utilize vestuário adequado de proteção.



2. Utilize máscaras com filtro de proteção adequados (mínimo nº10) para proteger os olhos. Avise os presentes que não devem fixar nem se expor aos raios do arco e faíscas.



3. Utilize protetores auriculares, pois o processo de soldagem ocasiona ruído.



4. Os cilindros de gás de solda são perigosos.

1.3 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E EXPLOSÕES



Respingos de solda podem causar incêndios. Incêndios e explosões são outros tipos de perigos que podem ser prevenidos observando as seguintes normas:

1. Remova ou proteja com material antichamas os materiais ou objetos inflamáveis como, por exemplo: madeira, serragem, vestuário, verniz, solvente, gasolina, querosene, gás natural, acetileno, propano e materiais inflamáveis análogos.
2. Como medida antiincêndio, tenha por perto equipamento adequado de combate: extintor, água ou areia.
3. Não efetue operações de soldagem ou de corte em recipientes ou tubos fechados, mesmo se abertos, que contenham ou continham materiais que sob a ação do calor e umidade, possam provocar explosões ou outras reações perigosas.

1.4 PERIGO DE INTOXICAÇÃO



Fumaça e gás provenientes do processo de soldagem podem ser perigosos se aspirados continuamente. Observe atentamente as seguintes normas:

1. Disponibilize um sistema de ventilação adequado, natural ou forçado na zona de trabalho.
2. Disponibilize um sistema de ventilação forçada ao operar os seguintes materiais: chumbo, berílio, zinco, zincados ou envernizados, além disso, utilize uma máscara de proteção.
3. Em todos os casos em que a ventilação for inadequada, convém utilizar um respirador com alimentação de ar forçado.
4. Atenção ao vazamento de gases.
5. Convém, em caso de soldagem em ambiente pequeno (por exemplo: dentro de uma caldeira, fossas, etc.), que um operário supervisione, de fora, o trabalho ou que as operações sejam efetuadas em pleno respeito das normas contra acidentes.
6. Irritação nos olhos, nariz e garganta são sintomas de intoxicação e de má ventilação, nestes casos interrompa o trabalho e melhore a ventilação, Se o incomodo físico persistir, interrompa a operação de soldagem.

1.5 MONTAGEM DA MÁQUINA

A montagem e posicionamento da máquina deve ser feita observando as seguintes normas:

1. Todos os comandos e ligações da máquina devem estar facilmente acessíveis ao soldador.
2. Não posicione a máquina em ambiente pequeno ou próximo a parede. A ventilação da máquina é muito importante, evite um ambiente empoeirado ou sujo, pois a poeira será aspirada para seu interior.
3. A máquina incluindo os seus cabos, não deve impedir nem atrapalhar a passagem e o trabalho de terceiros.
4. A máquina deve estar posicionada de uma forma segura e confiável.

1.6 TRANSPORTE DA MÁQUINA

A máquina foi projetada para ser transportada, sendo uma operação simples, porém deve ser feita observando as seguintes normas:

1. Desligue a máquina e todos os seus acessórios da rede de alimentação elétrica antes de levá-la ou transportá-la.
2. Não levante, puxe ou empurre a máquina através dos cabos de alimentação.

2.0 RECOMENDAÇÕES PARA DIMINUIR AS EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS

2.1 RECOMENDAÇÕES A RESPEITO DA ÁREA CIRCUNDANTE

Antes de instalar a máquina de soldar, o soldador deve considerar os possíveis problemas eletromagnéticos, considere principalmente os seguintes fatores:

1. Cabos de controle telefônicos, de comunicações que passem por cima, por baixo e ao lado da máquina de soldagem.
2. Receptores e transmissores, rádios e televisores.
3. Computadores e outros equipamentos de controle.
4. A saúde das pessoas que trabalham na área, por exemplo: pessoas que utilizam marca passos e aparelhos de surdez.
5. Equipamentos de calibragens e medição.
7. A imunidade de outros aparelhos instalados ao mesmo ambiente. O soldador deve controlar o aparelho utilizado em tal ambiente para que seja compatível. Se necessário, recorra a medidas de proteção adicionais.
8. Os horários do dia em que se utiliza a máquina e os outros equipamentos.

2.2 RECOMENDAÇÕES SOBRE OS MÉTODOS PARA REDUZIR AS EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS

1. Alimentação principal

A máquina deve ser ligada à rede de alimentação em conformidade com as recomendações do fabricante.




2. Manutenção da máquina







A manutenção periódica da máquina deve observar recomendações. A máquina não poderá ser alterada, a não ser as alterações e regulagens expressamente informadas. Abrir periodicamente a máquina, e com um jato de ar comprimido isento de água, sobre o seu anterior para eliminar a poeira ali depositada.

3. Cabos de soldagem

Os cabos da máquina devem ser mantidos os mais curtos possíveis, posicionados juntos entre si e próximas da máquina.

GUARDE COM CUIDADO ESTAS ADVERTÊNCIAS

 <p>O choque elétrico pode ser mortal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Não toque as partes eletricamente energizadas. 2. Desligue a alimentação elétrica antes de algum procedimento de manutenção. 3. A instalação deve ser efetuada exclusivamente por pessoal qualificado. 4. A instalação deve responder aos requisitos das normas nacionais de eletricidade bem como de todas as outras normativas. 	 <p>Os vapores e gases podem ser perigosos à saúde.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vapor e gás, provenientes do processo de soldagem podem ser perigosos se aspirados continuamente. Mantenha-se afastado. 2. Areje o local ou utilize máscaras de proteção. 3. DISPONHA DE UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO ADEQUADO, natural ou forçado na zona de trabalho. 	 <p>Utilize máscaras de proteção com filtro confiável (mínimo nº10) para proteger os olhos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilize meios de proteção homologado para os olhos, ouvidos e corpo. 2. Com máscara adequada, proteja o rosto, as orelhas e o pescoço. Avise os terceiros que não devem fixar nem se expor aos raios do arco e faíscas.
--	--	---

 <p>As partes móveis podem provocar lesões.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenha-se afastado dos pontos móveis do equipamento, bem como dos rolos de alimentação. 2. Mantenha as tampas e painéis bem fechados e nos seus respectivos lugares. 	 <p>As partes quentes podem causar lesões.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deixe a máquina e todas as outras partes esfriarem antes de efetuar operações de manutenção e serviço. 	 <p>O arame de soldagem pode perfurar a pele.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ao acionar a tocha não aponte o arame em nenhuma direção do próprio corpo, de terceiros ou de quaisquer materiais metálicos.
 <p>A soldagem pode causar incêndios explosões: não solda próximo a materiais inflamáveis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preste atenção ao fogo e mantenha sempre um extintor disponível. 2. Não coloque a máquina sobre uma superfície inflamável. 3. Não solda em ambiente fechado. <p>Deixe esfriar a máquina e o material soldado antes de manusear.</p>	 <p>A queda da máquina ou de outro material pode causar sérios danos pessoais e materiais.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos modelos portáteis utilize exclusivamente a alça para levantar a máquina. 2. Para levantar a máquina, utilize os anéis predispostos e um meio de levantamento adequado. 	 <p>O posicionamento da máquina próximo à superfície inflamável, pode iniciar incêndios ou explosões.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Não posicione a máquina em uma superfície inflamável. 2. Não instale o aparelho próximo a líquidos inflamáveis.

A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DEVEM SER CONFIADAS A PESSOAL QUALIFICADO.

- **ANTES DE LIGAR A MÁQUINA:** verifique se a tomada de corrente está compatível com a demanda de amperagem e tensão requeridas (Vide tabela Dados Técnicos).
- **CONTROLE:** verifique para que a tomada esteja protegida com fusíveis e interruptores adequados.
- Ligue no terminal do cabo de alimentação uma tomada homologada às prescrições vigentes e com capacidade igual à tomada do sistema.





Introdução

Este equipamento foi especialmente desenvolvido, para utilizar CO₂ no estado puro e suas misturas com argônio. Possui regulagem de burn-back (requeima do arame), função 2T/4T e proteção térmica contra ciclos de trabalho muito altos.


O equipamento Eagle 405, permite utilizar arames de 0,80 até 1,60 mm.

3.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dados Técnico EAGLE 552T

			
Modelo: EAGLE 552T		Número de Série:	
		IEC 60974-1 2005	
80A/18V - 500A/40V			
	U ₀ = 69V	X	60%
		I ₂	500A
		U ₂	40V
	U ₁ V	I _{max} A	I _{terr} A
	220	89	62
	380	49	38
	440	40	31
IP 23			

4.0 DISPOSITIVOS DA MÁQUINA



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO SUMIG
1	Proteção do rolo Arame Eagle 405	1913.5028
4	Engate rápido 12,8 fêmea lado máquina	0801.2005
6	Válvula solenoide Eagle 552T	1913.5049
8	conector 6 pinos lado máquina alimentador	1912.5128
8A	conector 6 pinos lado cabo alimentador	1912.5138
13	Potenciômetro 552T 5kr	1912.5139
16	Botão de regulagem potenciômetro Eagle 552T	1912.5006
21	Dobradiça alimentador Eagle 552T	1913.5021
23	Fecho da portinhola alimentador Eagle 552T	1912.5002
26	Botão avanço manual arame	1913.5041
28	Motoredutor completo Eagle 552T	1912.5104
29	Bucha de isolamento motoredutor Eagle 552T	1912.5105
30	Isolador do motoredutor Eagle 552T	1912.5106
31	Rodizio Giratório Eagle 552T	1912.5107
34	Eixo carretel Eagle 552T	1912.5066
38	Rodizio fixo Eagle 552T	1912.5108


5.0 TROCA DE TENSÃO EAGLE 552T

O equipamento sai de fábrica pronto para tensão de 380V AC trifásica.

Caso seja necessária a mudança de tensão, siga cuidadosamente as seguintes instruções:

1. Desligue o equipamento da rede trifásica.
2. Abra o painel traseiro conforme figura.
3. Gire o botão para a esquerda caso utilize tensão 220 V AC trifásica e gire para direita se a tensão a ser utilizada for 380 V AC trifásica.

OBS: Na posição central a alimentação estará desligado



6.0 RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

6.1 LOCALIZAÇÃO

Certifique-se de instalar a máquina de solda conforme as seguintes instruções:

- Em áreas sem umidade ou poeira;
- Temperatura ambiente entre 0° e 40° C;
- Em áreas livres de óleo, vapor e gases corrosivos;
- Em áreas que não estão sujeitas a vibrações ou a choques anormais;
- Em áreas não expostas diretamente aos raios solares ou chuva;
- Coloque-a a uma distância de 300 mm ou mais de paredes ou similares, que poderiam restringir o fluxo natural de ar para refrigeração.

6.2 VENTILAÇÃO

Já que a inalação de vapores da solda pode ser prejudicial, certifique-se que a área de soldagem seja bem ventilada.

6.3 REQUISITOS DA VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO

A voltagem de alimentação deve ficar dentro de $\pm 10\%$ da voltagem de alimentação nominal. Uma voltagem muito baixa pode resultar em baixo desempenho de soldagem. Uma voltagem muito alta poderá fazer com que os componentes superaqueçam e possivelmente apresentem defeitos. A fonte de alimentação da máquina de solda deve ser:

- Corretamente instalada por um electricista qualificado;
- Corretamente aterrada (eletricamente) segundo as normas locais;
- Conectada a uma rede elétrica dimensionada corretamente.

7.0 CONEXÃO DO CILINDRO DE GÁS E DO REGULADOR

- O Cilindro de gás deve estar localizado na parte traseira da máquina, mantido com firmeza na posição certa através da corrente fornecida.
- Por segurança, certifique-se que o regulador esteja completamente fechado (girado no sentido anti-horário) quando não estiver soldando e também que a válvula do cilindro de gás esteja fechada (girando no sentido horário).
- Conecte a mangueira de gás ao regulador, fixando-a com a braçadeira.
- Aperte o regulador de gás completamente na válvula do cilindro.
- Ligue a máquina, abra a válvula do cilindro e, então, ajuste o fluxo de gás para aproximadamente 8l/min. no regulador.
- Acione o gatilho da tocha para certificar-se que o gás esteja fluindo.

CUIDADO: os cilindros são altamente pressurizados. Manuseie com cuidado. Podem acontecer acidentes graves como resultado de manuseio impróprio ou má utilização dos cilindros de gás. Não deixe o cilindro cair, não o exponha ao calor excessivo, chamas ou faíscas. Não deixe que se choque contra outros cilindros. Siga as instruções do parágrafo 1.6.

8.0 PREPARAÇÃO PARA A SOLDAGEM

- Conecte o fio terra à tomada fêmea apropriada no canto inferior direito da máquina de soldar (em alguns modelos o fio terra já vem conectado). Fixe o grampo terra, certificando-se de que há bom contato.
- Certifique-se de que o rolo de alimentação corresponda ao diâmetro do arame que está sendo utilizado.

- Conecte a máquina a uma tomada adequada.
- Abra a válvula de gás do cilindro, e ajuste o regulador de gás para a vazão correta.
- Ajuste o “Burn-Back” localizado no interior do gabinete da máquina de solda.

9.0 FUNCIONAMENTO

É necessária certa experiência para ajustar e utilizar uma máquina de solda Mig. Na soldagem Mig dois parâmetros são fundamentais: a tensão de soldagem e a velocidade do arame. A corrente de soldagem resultante é produto destas duas regulagens.

- Ajuste os controles da voltagem e da velocidade do arame nas posições apropriadas para as espessuras do material a ser soldado.

A) Uma velocidade alta demais da alimentação do arame (alta demais com relação à tensão de soldagem) resulta em uma pulsação na tocha Mig. Isto porque o arame mergulha na poça de fusão e não consegue ser derretido com a rapidez necessária.

B) Uma tensão alta demais na soldagem (alta demais com relação à velocidade de alimentação do arame) resulta em um arco instável. Aumentando ainda mais a tensão, o arame fundirá na ponta do tubo de contato.

C) Uma velocidade excessiva do arame pode ser corrigida através de um aumento da tensão do arco. O limite desta operação depende da espessura do material a ser soldado (exceder certos limites irá resultar em perfuração da chapa.

10.0 SOLDA ALUMÍNIO

A máquina deverá ser preparada com as seguintes alterações:

- Utilizar 100% ARGÔNIO como gás de proteção de soldagem.
- Certifique-se que a tocha Mig esteja preparada para solda alumínio:
- O comprimento da tocha Mig não deve exceder 3 metros.
- Instale um guia de Teflon para o arame de alumínio.
- Certifique-se que os rolos de tração são adequados para o arame de alumínio. (Fenda tipo meia lua)
- Utilize tubos de contato adequados.

11.0 DICAS PARA SOLDAGEM

- Antes de soldar, limpe o material e ajuste bem a junta de solda.
- Segure a tocha a um ângulo de 45° em relação à peça de trabalho, com o bocal a aproximadamente 6 mm da superfície.
- Evite soldar em áreas com muita corrente de ar.
- Mantenha o cabo da tocha Mig o mais reto possível.
- Sempre evite a entrada de partículas metálicas no equipamento de soldagem, pois estas podem causar curtos circuitos.
- Utilize ar comprimido para limpar periodicamente o guia espiral da tocha e o motoredutor.

12.0 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS




Este quadro irá lhe ajudar a resolver problemas comuns que você poderá encontrar durante a soldagem.

Problema		Causa	Solução	
1	A lâmpada de indicação de potência não acende ao ligar o interruptor ON/OFF.	Lâmpada queimada.	Troque a Lâmpada.	
		Mau contato na Lâmpada.	Refaça o mau contato.	
		Interruptor ON/OFF com problema	Troque o Interruptor ON/OFF	
2	O ventilador de refrigeração pára de funcionar após a máquina trabalhar por um período.	A lâmpada de Potência está acessa.	Mau funcionamento do circuito de refrigeração.	
		A lâmpada de Potência está apagada.	O ventilador está com problema.	
3	Não há fluxo de gás ao acionar a tocha MIG.	O contactor liga	Vazão do gás insuficiente.	
		Cicuito principal com problema.	A conexão da mangueira de gás está com problema.	Revise a vazão do gás.
			O acionamento da tocha está com problema.	Revise as conexões.
			Solenóide de gás com problema.	Troque o acionamento da tocha.
			Problema na tocha MIG.	Revise e se necessário troque o solenóide de gás
			Circuito Estragado.	Revise a tocha MIG.
		Terminal do contactor Solto.	Troque o circuito.	
		Contatos da chave contatora desgastados.	Refaça a conexão.	
		Transformador com problema.	Troque o contator.	
Transformador com problema.	Troque o tranformador.			
4	Falha na abertura do arco	Mau contato no fusível	Revise a vazão do gás.	
		Interruptor ON/OFF com falha.	Revise as conexões.	
		Circuito principal com problemas.	Troque o acionamento da tocha.	
		Chave contatora com problema.	Revise e se necessário troque o solenóide de gás	
		Cabos de soldagem com mau contato.	Revise a tocha MIG.	
		Fio rompido no acionamento da tocha.	Troque o circuito.	
		Tocha MIG com cabo rompido.	Troque o tranformador.	
		Falha na chave seletora de voltagem.	Troque o cabo da tocha MIG.	
		Transformador de controle com problema.	Revise e troque se necessário.	
		Transformador principal com problemas ou mau contato;	Revise e troque se necessário.	

5	Arco instável.	Mangueira de gás mal instalada ou gás impróprio.	Conecte a mangueira de gás firmemente e revise o gás.
		Gás impróprio.	Troque o gás.
		Guia espiral da tocha rompido ou com vazamento.	Revise ou troque o guia espiral.
		Pressão demasiada sobre o arame, pelo motorreductor.	Reajustar pressão.
		Velocidade de avanço do arame instável.	Ver item 9 abaixo.
		Circuito principal com problemas.	Revise ou conserte.
		Problemas com o regulador de gás.	Troque o regulador.
		Material a ser soldado contaminado com óleo.	Limpe adequadamente a peça.
		Provável mal contato na tocha MIG	Revise ou repare.
6	Existe corrente porém o arame não derrete.	Placa de Diodo com problema.	Revise ou troque.
		Saída do reator com problema.	Revise ou troque.
		Capacitor com problema.	Revise ou troque.
7	O arame MIG não é alimentado, embora o moto reductor funcione.	Pressão inadequada no arame.	Reajustar a pressão.
		Guia espiral trancado ou arame preso no tubo de contato.	Revise e troque.
		Rolo de alimentação errado.	Utilizar o correto.
8	O gás não para de fluir.	Solenóide do gás trancado ou estragado.	Revise ou troque.
		Contator com problema.	Revise ou troque o contator.
		Circuito principal com problema.	Revise ou repare.
9	Alimentação do arame é instável.	O arame está fora da canaleta do rolo de alimentação.	Recoloque o arame.
		Pressão no arame inadequada.	Reajuste a pressão.
		Rolo de alimentação deformado.	Troque o rolo.
		Rolo de pressão deformado.	Revise ou troque.
		Motor de alimentação falhando.	Revise ou troque.
		Mau contato no circuito principal.	Revise e repare.
		Circuito principal defeituoso.	Revise ou troque.
		Guia espiral deformado.	Revise e troque.
		Rede de alimentação flutuando.	Revise a rede.


10	O disjuntor da rede cai ao ligar o equipamento.	Placa de retificadores em curto.	Revise ou troque.
		Transformador principal em curto.	Revise ou troque.
		Transformador de controle em curto.	Revise ou troque.
		Válvula solenóide em curto.	Revise ou troque.
		Ventilador em curto.	Revise ou Troque
11	Led de “Over Current” acende.	Ciclo de trabalho excedido.	Diminuir a amperagem.
		Tensão de entrada muito alta.	Revise a instalação elétrica.

13.0 LISTA DE PEÇAS FONTE EAGLE 552T



Num	Descrição	Código
1	CHAVE CRATER ON/OFF EAGLE 552T	1912.5085
2	CHAVE TESTE GAS EAGLE 405/552T	1912.5123
3	CHAVE INTERRUPTORA HAWK205/255/305/ EAGLE 405/552T	1912.5012
4	LED VERDE FORÇA EAGLE 552T	1912.5125
5	LED AMARELO O.C. EAGLE 552T	1912.5126
6	BOTAO REGULAGEM CORRENTE/ TENSAO/CRATER 552T	1912.5127
8	AMPERIMETRO EAGLE405/552T (XL5135V-V-500A/75MV)	1912.5087
9	VOLTIMETRO 5VDC HAWK205/255/305/405/552T (XL5135V-4)	1912.5025
10	PUXADOR 14.5CM HAWK205/255/305/EAGLE405/552T	1912.5013
13	ENGATE RAPIDO P/ MAQUINA FEMEA 12,80 MM	0801.2005
14	CONECTOR 6 PINOS MACHO LADO MAQUINA EAGLE 552T	1912.5128
15	ENGATE RAPIDO P/ MAQUINA FEMEA 12,80 MM	0801.2005
16	RODA GIRATORIA HAWK 205/255/305/ EAGLE 405/552T	1912.5022
17	CONECTOR DO GAS EAGLE 405/552T	1912.5093
18	RODA FIXA HAWK 205/255/305/ EAGLE 405/552T	1912.5023
21	CONECTOR GATILHO LGK40/WS160/180/200/WSME315/WSE200/WSE250A	1909.5141
23	QUADRO TROCA TENSAO 220/380/440V EAGLE552T	1912.5129
26	TRANSFORMADOR REFRIGERACAO EAGLE405/552T (XFYP-A2931)	1912.5101
27	MOTOVENTILADOR EAGLE 405/552T	1912.5096
29	MODULO SCR EAGLE 552T	1912.5130
30	MODULO IPL EAGLE 552T	1912.5131
31	TRANSFORMADOR PRINCIPAL EAGLE 552T	1912.5132
32	INDUTOR DCL DE SAIDA EAGLE 552T	1912.5133
33	TRANSFORMADOR AUXILIAR EAGLE552T	1912.5134
34	TRANSDUTOR EAGLE552T	1912.5135
35	CHAVE CONTACTORA 220V/65A (LC1D65M7C) EAGLE 552T	1912.5083
36	CIRCUITO DE CONTROLE EAGLE 552T (KC/MIG MAG-ZKB A1)	1912.5081
37	CIRCUITO ALIMENTACAO DO DISPLAY EAGLE 552T	1912.5136


14.0 LISTA DE PEÇAS ALIMENTADOR EAGLE 552T



Pos	Descrição	Código Sumig
1	Proteção do rolo Arame Eagle 552T	1913.5028
4	Engate rápido 12,8 fêmea lado maquina	0801.2005
6	Válvula solenoide Eagle 552T	1912.5021
8	Conector 6 Pinos Macho Lado Maquina/Alimentador Eagle 552T	1912.5128
8A	Conector 6 Pinos Fêmea Lado Cabo Eagle 552T	1912.5138
13	Potenciômetro	1912.5103
16	Botão de regulagem potenciômetro Eagle 552T	1912.5006
21	Dobradiça alimentador Eagle 552T	1913.5021
23	Fecho da portinhola alimentador Eagle 552T	1912.5002
28	Motoredutor completo Eagle 552T	1912.5104
29	Bucha de isolamento motoredutor Eagle 552T	1912.5105
30	Isolador do motoredutor Eagle 552T	1912.5106
31	Rodizio Giratório Eagle 552T	1912.5107
34	Eixo carretel Eagle 552T	1912.5066
38	Rodizio Fixo Eagle 552T	1912.5108




14.0 LISTA DE PEÇAS ALIMENTADOR EAGLE 552T



Pos	Descrição	Código Sumig
1	Motor Eagle 552T	19.125.055
2	Alavanca de pressão Eagle 552T	19.125.054
3	Suporte do rolo superior esquerdo motoredutor Eagle 552T	19.125.052
4	Suporte do rolo superior direito motoredutor Eagle 552T	19.125.053
5	Guia central do motoredutor Eagle 552T	19.125.109
6	Guia de entrada Motoredutor Eagle 552T	19.125.041
7	Euro conector Eagle 552T	19.125.073
8	Bloco frontal Motoredutor Eagle 552T	19.125.057
9	Porca de fixação das roldanas Eagle 552T	19.125.110
10	Roldana 0,6/0,8 modelo U Eagle 552T	19.125.065
10	Roldana 0,6/0,8 modelo V Eagle 552T	19.125.058
10	Roldana 0,8/1,0 modelo U Eagle 552T	19.125.064
10	Roldana 1,0/1,2 modelo U Eagle 552T	19.125.062
10	Roldana 1,0/1,2 modelo V Eagle 552T	19.125.049
10	Roldana 1,2/1,2 Recartilhada Eagle 552T	19.125.072
10	Roldana 1,2/1,6 modelo V Eagle 552T	19.125.111
11	Engrenagem de suporte das roldanas Eagle 552T	19.125.050
12	Engrenagem Motriz Motoredutor Eagle 552T	19.125.051



15.0 ESQUEMA ELÉTRICO EAGLE 552T



TERMO DE GARANTIA

A Sumig Soluções para Solda e Corte Ltda através do presente termo de garantia, garante, assegura, determina e estabelece o que segue:

- Garante que os equipamentos Sumig são fabricados sob rigoroso controle de qualidade e normas produtivas.
- Assegura o perfeito funcionamento e todas as características dos mesmos, quando instalados, operados e mantidos conforme orientações contidas no Manual de Instrução do respectivo produto.
- Garante a substituição ou reparo de qualquer parte ou componente de equipamento Sumig, desde que em condições normais de uso, que apresente falha devido a defeito de material ou de fabricação e se encontre durante o período da garantia designado para cada modelo de equipamento.
- Estabelece que a obrigação do presente termo está limitada, somente, ao reparo ou substituição de qualquer parte ou componente do equipamento quando o defeito for devidamente comprovado pela Sumig ou Serviço Autorizado.
- Determina que peças como, roldanas, botões de regulagem, cabos eletrônicos e de comando, porta-eletrodo, garras negativas, tochas e seus componentes, sujeitas a desgaste ou deterioração causada pelo uso normal do equipamento ou qualquer outro dano causado pela inexistência de manutenção preventiva, não são cobertos pelo presente Termo de Garantia.
- Declara que a garantia não cobre qualquer equipamento Sumig que tenha sido alterado, indevidamente operacionalizado no seu processo, sofrido acidente ou dano causado por meio de transporte ou condições atmosféricas, instalação ou manutenção impróprias, uso de partes ou peças não originais intervenção técnica de qualquer espécie realizada por pessoa não habilitada ou não autorizada pela Sumig ou aplicação diferente a que o equipamento foi projetado.
- Estabelece que em casos de ser necessário Serviço Técnico Sumig para equipamentos considerados em garantia, a ser realizado nas instalações da Sumig ou serviço autorizado, a embalagem e despesas transporte (frete) correrão por conta e risco do consumidor.
- O período de garantia é de 1(um) ano, a contar da data de Emissão da Nota Fiscal da Venda, emitida pela Sumig ou seu revendedor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo: _____

Nº de série: _____

Informações do Cliente

Empresa: _____

Endereço: _____

Telefone: (____) _____ Fax: (____) _____ E-mail: _____

Modelo: _____ N° de série: _____

Observações: _____

Revendedor: _____ Nota Fiscal Nº _____

Prezado Cliente,

Solicitamos o preenchimento e envio desta ficha. A mesma permitirá a Sumig conhecê-lo melhor para que possamos lhe atender e garantir a prestação do serviço de Assistência Técnica com elevado padrão de qualidade.

Favor enviar para:

Sumig Soluções para Solda e Corte Ltda.

Rua Ângelo Corsetti, 1281 Bairro Pioneiro

Cep: 95041-000 - Caxias do Sul - RS - Fax: (54) 3220-3920



30
ANOS



Alusolda