

MANUAL DE OPERAÇÃO

Transformadores para Soldagem a Arco Elétrico

VULCANO JOB 2500 **VULCANO PRO 3200**



Merkle Balmer - Linha Geral de Produtos

- Fontes de soldagem de eletrodo revestido
- Fontes de soldagem MIG-MAG
- Fontes de soldagem MIG-Pulsadas
- Fontes de soldagem TIG DC
- Fontes de soldagem TIG AC/DC
- Fontes de soldagem por plasma
- Fontes de corte por plasma
- Fontes para solda pino – *Stud welding*
- Módulos para automação
- Robótica
- Tochas MIG-MAG
- Tochas TIG
- Tochas para soldagem plasma
- Tochas para corte plasma

Fricke Equipamentos de Soldagem Ltda. / Merkle Balmer Equipamentos de Soldagem Ltda.

CNPJ: 88490610/0001-61

BR 285 km 456,4 Ijuí – RS – Brasil

Tel/Fax:(55) 3305 0707/0713

E-mail:frickesoldas@fricke.com.br

www.frickesoldas.com.br – www.merklebalmer.com.br

Agradecimento!

A Fricke Soldas/Merkle Balmer agradece a sua preferência e descreve aqui em detalhes, todo o procedimento para a instalação, operação e utilização adequada dos recursos disponíveis na sua fonte de soldagem, inclusive a resolução de dúvidas.

Leia atentamente todas as páginas deste manual e garanta a plena satisfação e segurança, e tenha certeza que a Fricke Soldas/Merkle Balmer utilizou toda a sua tecnologia para satisfazer você.

WEEE – disposição da fonte de soldagem no final da vida útil - Diretiva “Waste Electrical and Electronic Equipment”

Não descarte este produto juntamente com lixo comum.
 Reuse ou recicle resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) entregando a um coletor habilitado para tal serviço.
 Entre em contato com as autoridades locais competentes para realização da reciclagem ou com seu distribuidor local para maiores informações.



Recomendações de segurança – LEIAM ATENTAMENTE ANTES DE OPERAR



Proteja a si e a terceiros de ferimentos – leia e siga estes procedimentos de precaução. Os símbolos mostrados abaixo são utilizados neste manual para chamar atenção e identificar possíveis perigos. Quando você ver estes símbolos, preste atenção e siga as instruções para evitar riscos. Consulte e siga todas as **NORMAS DE SEGURANÇA**.
 Apenas técnicos qualificados devem instalar e realizar manutenção e reparos nesta unidade.
 Durante a operação, mantenha todos, especialmente crianças, distantes da área de trabalho.

Simbologia

| | | |
|------------------------|---|---|
| <p>Atenção!</p> | <p>PERIGO — Indica situação de risco a qual se não evitada, pode resultar em ferimentos graves ou levar a morte. Os perigos inerentes são mostrados em símbolos ou explicados no texto Advertência — indica recomendações que não proporcionam riscos de ferimentos.</p> | |
| | <p>CHOQUE ELÉTRICO PODE MATAR Tocar em partes elétricas pode resultar em choques fatais ou graves queimaduras.</p> | <p>PARTES QUENTES PODEM OCASIONAR QUEIMADURAS Não toque em partes quentes sem a devida proteção.</p> |
| | <p>FUMAÇAS E GASES PODEM SER PERIGOSOS O procedimento de soldagem gera gases e fumaças. O ato de respirar ou inalar estes gases pode ocasionar danos à sua saúde.</p> | <p>LUZ DO ARCO ELÉTRICO PODE QUEIMAR OLHOS E PELE Os raios do arco elétrico produzem radiações intensas visíveis e invisíveis, que podem queimar os olhos e a pele. Utilize proteção.</p> |
| | <p>SOLDAGEM PODE CAUSAR FOGO OU EXPLOSÃO Verifique e certifique-se que o ambiente de soldagem está seguro antes do início de qualquer procedimento.</p> | <p>CAMPOS MAGNÉTICOS PODEM AFETAR DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS. Usuários de marca passo ou outros dispositivos médicos implantados devem manter distância do procedimento de soldagem.</p> |
| | <p>RUÍDO PODE PREJUDICAR AUDIÇÃO. O ruído de alguns processos ou equipamentos pode prejudicar seriamente a audição. Utilize protetores auriculares se o nível de ruído for elevado.</p> | <p>A QUEDA DA UNIDADE PODE CAUSAR FERIMENTOS Certifique-se que a unidade está desconectada da rede elétrica para movimentação e içamento. Não levante ou erga a unidade com cabos ou outros acessórios acoplados à fonte de soldagem.</p> |
| | <p>SOBREUTILIZAÇÃO PODE CAUSAR SOBRE AQUECIMENTO Respeite o ciclo de trabalho. Reduza à corrente ou o ciclo de trabalho antes de recomençar o processo de soldagem. Não bloqueie o fluxo de ar destinado à unidade.</p> | <p>FAÍSCAS E RESPINGOS QUE SE PROJETAM PODEM CAUSAR FERIMENTOS Utilize capacete de soldagem para proteger os olhos e face; utilize equipamentos de proteção individual, compostos de proteção para face, mãos e corpo.</p> |
| | <p>LEIA AS INSTRUÇÕES Leia as instruções do Manual do Proprietário antes de utilizar a fonte de soldagem. Utilize apenas peças genuínas para reposição obtidas a partir do fabricante e das assistências autorizadas.</p> | |

1.0 Descrição geral

Os transformadores para soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido em corrente alternada denominada fonte de soldagem, modelos **VULCANO JOB 2500** e **VULCANO PRO 3200**, proporcionam uma excelente estabilidade e facilidade na abertura do arco, são ótimos para a soldagem de vários tipos eletrodos revestidos.

1.1 Materiais

Os modelos **VULCANO JOB 2500** e **VULCANO PRO 3200** são recomendados para a soldagem de seguintes materiais: aço de baixo teor e médio teor de carbono, aços inoxidáveis, aços duros e ferro fundido.

1.2 Fonte

As fontes de soldagem são compostas de um transformador monofásico ou bifásico com enrolamentos separados, e um núcleo móvel (shunt magnético), sendo este responsável pela regulação contínua e linear da corrente de saída da fonte de soldagem.

1.3 Composição

Você esta recebendo os seguintes itens:

- 01 (uma) Fonte de Soldagem modelo **VULCANO JOB 2500** ou **VULCANO PRO 3200**
- 01 (uma) Garra negativa 300 A
- 01 (um) terminal para aterramento
- 01 (um) Cabo obra de 10 mm² c/ 1,9 metros no **VULCANO JOB 2500** ou 16 mm² no **VULCANO PRO3200**
- 01 (um) Cabo Porta Eletrodo de 10 mm² c/1,7 metros no **VULCANO JOB 2500** ou 16 mm² no **VULCANO PRO3200**
- 01 (um) Porta eletrodo 300 A
- 01 (uma) Manivela
- 01 (um) Manual de instruções
- 01 (um) Certificado de garantia

1.4 Ciclo de trabalho

| | |
|---|--|
|  | Atenção! Não obedecer ao ciclo de trabalho informado resulta em dano permanente à fonte de soldagem e perda da garantia! |
|---|--|

Utilizando eletrodo de **3,25 mm** de diâmetro no **VULCANO JOB 2500** ou **4,00 mm** no **VULCANO PRO 3200**, o ciclo de trabalho é de **15%**(em um ciclo de 10 minutos, 1 minuto e 30 segundos soldando e 8 minuto e 30 segundos sem soldar). Os valores são válidos para temperatura ambiente de até 40°C e 1000 m de altitude. Temperaturas mais elevadas e maiores altitudes diminuem o ciclo de trabalho.

1.5 Dados técnicos (A empresa reserva-se ao direito de alterar características técnicas sem aviso prévio).

| Modelos | VULCANO JOB 2500 | VULCANO PRO 3200 |
|------------------------------------|--------------------|------------------|
| Entrada: | | |
| Tensão (V) | 1x110 (127) ou 220 | |
| Frequência (Hz) | 60 | |
| Potência Máxima (KVA) | 8,5 | 10,4 |
| Corrente Máxima (A) | 67/35 | 82/46 |
| Corrente I _{1eff} (A) | 30/16 | 37/20 |
| Fator de Potência (cos.Phi) | 0,6 (120 A) | 0,6 (140 A) |
| Saída: | | |
| Tensão a vazio (V) | 54 | 54 |
| Faixa de corrente (A) | 40 a 180 | 40 a 260 |
| Regulação de corrente (tipo) | Núcleo Móvel | |
| Ciclo de trabalho (Ø eletrodo @ %) | 3,25 @ 15% | 4,00 @ 15% |
| Exemplo de Utilização: | | |
| E 6013 (Ø mm) | 2,0 a 3,25 | 2,0 a 4,0 |
| E 7018 (Ø mm) | Não | Não |
| Ferro fundido (mm) | 2,0 a 3,25 | 2,0 a 4,0 |
| Dados construtivos: | | |
| Grau de proteção (classe) | IP21 | |
| Classe de isolamento térmica | B | |
| Ventilação (tipo) | Natural | |
| Norma | NBR 9378 | |
| Peso s/ embalagem e acess. (Kg) | 20,4 | 24,1 |
| Peso c/ embalagem e acess. (Kg) | 21 | 25 |
| Dimensões (mm) | 390x315x222 | 390x315x222 |

2.0 Instalação

2.1 Avaliações da área de instalação

Antes de instalar a fonte de soldagem, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas à mesma ou aos usuários.

Em caso de dúvidas sugerimos consultar o Departamento de Suporte Técnico ou um Serviço Autorizado da Fricke Soldas/Merkle Balmer.

A Fricke Soldas/ Merkle Balmer não se responsabiliza por qualquer procedimento adotado que não esteja de acordo com as recomendações descritas neste manual e que por iniciativa e ação de terceiros possam gerar algum acidente ou prejuízos.


2.2 Seleção do local da instalação

Atenção!



Verifique e siga as instruções ao lado para a correta instalação da fonte de soldagem!

Somente movimente a fonte de soldagem desligada da rede elétrica!



3.0 Acionamento da fonte de soldagem

3.1 Guia de serviço elétrico

| | |
|---------------------|--|
| Atenção! | RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO, FERIMENTOS OU MORTE! A falha no seguimento das recomendações deste guia de serviço elétrico pode resultar em choques elétricos, risco de incêndio, ferimentos graves ou morte! Estas recomendações são para a parte do circuito dimensionado para sua capacidade de corrente de saída e ciclo de trabalho nominal. |
| Atenção! | A conexão incorreta à alimentação elétrica pode danificar a fonte de soldagem! Antes de instalar a máquina verifique sempre a tensão de entrada da fonte de soldagem e da rede local! Danos provocados por ligações erradas (subtensão ou sobretensão) não serão cobertos pela garantia! Estas fontes de soldagem necessitam de um fornecimento contínuo de energia, 110 (127) ou 220 V ($\pm 10\%$), 60 Hz. |

| Modelos | VULCANO JOB 2500 | | VULCANO PRO 3200 | |
|---|---|-----------|------------------|-----------|
| | Tensão monofásico-bifásica de entrada (V) | 110 (127) | 220 | 110 (127) |
| Corrente de entrada eficaz – $I_{1\text{eff}}$ (A) | 30 | 16 | 37 | 20 |
| Disjuntor recomendado (A) | 32 | 16 | 40 | 20 |
| Bitola mínima dos condutores de entrada em (mm ²) | 4 | 2,5 | 6 | 4 |

| Modelos | Vulcano JOB 2500 | | Vulcano PRO 3200 | |
|--|---|-----------|------------------|-----------|
| | Tensão monofásico-bifásica de entrada (Volts) | 110 (127) | 220 | 110 (127) |
| Bitola do condutor de entrada (mm ²) | | | | |
| Até 20 m | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 4,0 |
| Até 35 m | 6,0 | 4,0 | 10 | 6,0 |
| Até 50 m | 10 | 4,0 | 16 | 10 |
| Até 80 m | 16 | 6,0 | 25 | 16 |
| Bitola mínima do condutor terra (mm ²) | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 4,0 |

Referência: NBR5410, método de instalação "B1", 70°C de temperatura no condutor e temperatura ambiente de 30°C, seleção de dispositivo de proteção contra sobrecarga conforme item 5.3.4, considerando $I_2 \leq 1,45I_z$. Para outras condições de instalação consulte a NBR 5410.



3.2 Conexão da fonte de soldagem à rede elétrica

| | |
|--|--|
| <p>Atenção!</p>  | <p>As fontes para soldagem modelos VULCANO JOB 2500 e VULCANO PRO 3200 permitem o trabalho em redes elétricas monofásicas ou bifásicas 110 (127) V ou 220 V (±10%) 60 Hz. Antes de instalar a máquina verifique sempre a tensão de entrada da fonte de soldagem e da rede elétrica do local. A ligação errada (sub tensão ou sobre tensão) pode danificar os componentes da fonte de soldagem. Geradores recomendados para Vulcano PRO: 12 kVA. Para Vulcano JOB: 8,5 kVA. Ambas as potências determinadas para corrente de soldagem máxima.</p> |
|--|--|

- Os seguintes procedimentos de instalação devem ser executados apenas por um electricista qualificado:
 - **A fonte de soldagem deve estar desconectada da rede elétrica!**
 - Medir a tensão da rede elétrica, especificamente na tomada a ser utilizada
 - Remover a tampa plástica localizada sob a fonte de soldagem, utilizando uma chave de fenda, inserindo-a sob a tampa. **Abriir somente pelo local indicado!**



- Realizar a conexão conforme o diagrama elétrico abaixo – de acordo com a tensão da sua rede elétrica
- Recolocar a tampa plástica
- Conectar à rede elétrica



3.3 Aterramento correto da fonte de soldagem

| | | |
|--|---|---|
| <p>Atenção!</p>  | <p>Para fins de segurança do operador, é necessário ligar a fonte a um aterramento eficaz. Caso a rede elétrica do local não possua um terminal de terra, é enfaticamente recomendada a instalação por um electricista/técnico.</p> | <p>Utilizar o terminal fornecido com um fio verde/amarelo (veja item 3.1 para dimensionamento das bitolas de condutor terra). Crimpar o fio ao terminal e aparafuse junto ao símbolo  na lateral da máquina.</p> |
|--|---|---|

4.0 Instalação e uso correto dos periféricos

4.1 Garra negativa


Atenção!



Manter a garra negativa em más condições, c/ mau contato ou ainda substituí-la por outro dispositivo de contato não apropriado pode danificar a fonte de soldagem e resultar em perda da garantia!

Para a montagem correta da garra siga o modelo da figura abaixo:

- Retire a porca [1];
- Passe o cabo com terminal [2] pelo furo da garra e encaixe no parafuso [3];
- Recoloque a porca [1];
- Verifique o correto aperto da porca [1].



4.2 Porta-eletrodo

O porta eletrodo deve ser fixado ao cabo com o terminal e preso firmemente. Para o funcionamento correto é importante manter a conexão em bom estado, tanto no porta-eletrodo como na máquina. Não se deve permitir que água, graxa ou sujeira se acumule na conexão.


Atenção!



Manter o porta eletrodo em más condições, c/ mau contato ou ainda substituí-la por outro dispositivo de contato não apropriado pode danificar a fonte de soldagem e resultar em perda da garantia!

Para a montagem correta do porta eletrodo, siga o modelo da figura abaixo:

- Retire o parafuso [1];
- Passe o cabo decapado [3] pelo manípulo [5] e prenda-o ao corpo metálico [1] inserindo juntamente com a peça [4] no furo [6]. Fixe o cabo com os parafusos [2]; Recoloque o manípulo [5] e o parafuso [1];



4.3 Alça de transporte

O transporte da fonte de soldagem deve ser realizado pela alça superior.

4.4 Recomendação importante sobre os cabos de soldagem

| | |
|--|--|
| <p>Atenção!</p>  | <p>Não aumente o comprimento dos cabos de solda! Não troque os cabos de solda por de bitola menor! Não respeitar estas afirmações resulta em dano permanente à fonte de soldagem e perda da garantia!</p> |
|--|--|




5.0 Instruções operacionais

| | |
|---------------------|--|
| Atenção! | Após o uso desconecte o cabo da rede elétrica para evitar danos ao equipamento! |
|---------------------|--|

5.1 Vista Frontal


- [01]: Manivela
- [02]: Saída do cabo de ligação da garra negativa.
- [03]: Saída do cabo de ligação do porta eletrodo.



5.2 Vista lateral

[04]: Escala de corrente de saída de acordo com a bitola do eletrodo.
 [05]: Alça de transporte

A escala não contínua (na de 4.00mm para VULCANO PRO 3200 e na de 3.25mm para VULCANO JOB 2500) representa que este equipamento é indicado somente para ponteamto quando utilizado estas bitolas de eletrodos. O uso em soldagem contínua nesta área da escala pode danificar a fonte de soldagem!






5.3 Modo de operação

As fontes de soldagem **VULCANO JOB 2500** e **VULCANO PRO 3200** são de fácil operação, devido ao seu projeto muito eficaz.

Siga os passos a seguir para operação:

- Coloque a manivela no sextavado localizado na frente da fonte de soldagem
- Regule a amperagem, de acordo com o material, tipo e bitola de eletrodo que será usado e da espessura da peça a ser soldada.
- Conecte a garra negativa na peça a ser soldada ou bancada de solda
- Coloque o eletrodo no porta-eletrodo, e após dê um leve toque do eletrodo na peça para haver a abertura do arco, em seguida mantenha o comprimento do arco curto e constante para obter um ótimo resultado.




6.0 Manutenção Periódica


Em processo normal de operação a fonte de soldagem não necessita de qualquer serviço de manutenção especializado. Porém é necessário manter uma rotina mensal de limpeza interna com ar comprimido sob baixa pressão e isento de óleo e água, além de verificação das conexões elétricas e as condições dos cabos.

| | |
|---------------------|--|
| Atenção! | RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO! Para realizar a limpeza e verificação, desligue a fonte de soldagem da rede elétrica! |
|---------------------|--|

7.0 Circuito Elétrico



8.0 Lista de peças




Descrição dos Itens:

| Vulcano JOB 2500 / Vulcano PRO 3200 | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 1 | 30194002 | Porta eletrodo EQ-201-300 A |
| 2 | 30060202 | Garra negativa LQ-EC-101-300 A |
| 3 | 30047601 / 30010098 | Cabo Solda 10 mm ² Vulcano JOB/ Cabo Solda 16 mm ² Vulcano PRO 2,0m |
| 4 | 30063010 | Grampo tipo calota fixador tampa alteração |
| 5 | 30245020 | Tampa Alteração voltagem |
| 6 | 30020101 | Conector 16 mm ² barra (x 0,33) |
| 7 | 30012905 | Chapa inferior |
| 8 | 30107001 | Parafuso sextavado 5.5 X 13 |
| 9 | 30015704 | Ch superior |
| 10 | 30011013 / 30011012 | Cabo entrada 2 X 2,5 mm ² Vulcano JOB / Cabo entrada 2 X 4,0 m ² Vulcano PRO |
| 11 | 30284020 | Traseira |
| 12 | 30248901 | Suporte da alça injetado c/ porca e arruela |
| 13 | 30293003 | Tubo redondo da alça |
| 14 | 30094811 | Núcleo móvel s/ chaveta |
| 15 | 30056010 | Frente |
| 16 | 30078515 | Manivela |
| 17 | 30283712 / 30283713 | Transf. Vulcano JOB completo sem núcleo móvel / Transf. Vulcano PRO completo sem núcleo móvel |
| 18 | 30191902 | Porca fixa (rebitada) M5 cab plana |
| 19 | 30129001 | Parafuso sextavado M5x12 |



8.1 Lista de peças do transformador



Descrição dos Itens:

| Vulcano JOB 2500 / Vulcano PRO 3200 | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| REF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 1 | 30000902 | Núcleo primário Vulcano JOB / Núcleo primário Vulcano PRO |
| 2 | 30044007 / 30044008 | Isolante bob. primária Vulcano JOB / Isolante bob. Primária Vulcano PRO |
| 3 | 30008814 / 30008830 | Bobina Vulcano JOB primária / Bobina Vulcano PRO primária |
| 4 | 30008816 / 30008840 | Bobina Vulcano JOB secundária / Bobina Vulcano PRO secundária |
| 5 | 30044007 / 30044008 | Isolante bob. secundária Vulcano JOB / Isolante bob. secundária Vulcano PRO |
| 6 | 30000902 | Núcleo secundário Vulcano JOB / Núcleo secundário Vulcano PRO |
| 7 | 30094811 | Núcleo móvel s/ chaveta |
| 8 | 30201990 | Prolongador núcleo móvel |
| 9 | 30017504 | Chaveta |



9.0 Guia de identificação e solução de problemas

| | |
|--|---|
| <p>Atenção!</p>  | <p>Todos e quaisquer serviços de manutenção só devem ser executados por pessoas qualificadas e autorizadas, seguindo rigorosamente às normas de segurança para equipamentos elétricos. A não observação destas regras e normas de segurança pode resultar em acidentes com danos físicos ou eventualmente fatais. Em caso de dúvida favor entrar em contato com a assistência autorizada mais próxima. Danos provocados no equipamento por pessoas não autorizadas não terão cobertura da garantia!</p> |
|--|---|

| FÍSICOS | | |
|--|---|--|
| Problema | Possíveis falhas | Solução/Ação Recomendada |
| Estrutura comprometida | Avaria durante o transporte | Contate o revendedor, a assistência técnica ou o fabricante. |
| Componentes quebrados | Avaria durante o transporte | |
| Falta de peças/acessórios | | |
| Elétricos | | |
| Fonte de soldagem não liga. Nenhum componente da fonte de soldagem funciona. | Ligação da fonte de soldagem inadequada. Cabos de entrada danificados Problema no transformador | Verifique e corrija a ligação à rede elétrica. Verifique o cabo de alimentação. Verifique a conexão ao borne de troca de tensão. Chame o serviço de assistência técnica autorizada. |
| Não há tensão em vazio na saída da fonte de soldagem. | Ligação da fonte de soldagem inadequada. Cabos de entrada ou saída danificados Problema no transformador | Verifique e a ligação à rede elétrica. Verifique as conexões dos cabos de solda. Chame o serviço de assistência técnica autorizada. |
| Corrente de saída baixa. O eletrodo não derrete/funde adequadamente quando em contato com a peça | Condições do porta-eletrodo, cabos e conexões elétricas inadequadas. Procedimentos de soldagem inadequados ao eletrodo e chapa. Eletrodo de bitola inadequada para a corrente ajustada. | Verifique as conexões do porta eletrodos e dos cabos elétricos. Consulte um procedimento de soldagem. Chame o serviço de assistência técnica autorizada. |
| Aquecimento excessivo do cabo de soldagem e do terra. | Conexões frouxas do cabo de soldagem ou do cabo terra. Cabo de soldagem muito longo. Procedimento de soldagem excedendo o ciclo de trabalho. | Verifique e aperte as conexões dos cabos. Melhore o aterramento. Substitua-o por outro de bitola maior, ou se possível, reduza o comprimento. Use um ciclo menos intenso. |
| OPERAÇÃO DOS RECURSOS DA FONTE DE SOLDAGEM | | |
| Falha na regulagem da corrente de soldagem. | Manivela solta. Bucha ou rosca do parafuso de ajuste com defeito. Problema no núcleo móvel. | Re-aperte a manivela. Chame o serviço de assistência técnica autorizada. |

10.0 TERMOS DE GARANTIA

A **FRICKE EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM LTDA/MERKLE BALMER EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM LTDA**, nesta melhor forma de direito, certifica ao cliente estar entregando uma fonte de soldagem nova em perfeitas condições de uso, sem defeitos de fabricação. Todo e qualquer eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado nos termos da Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. A garantia cobre componente e mão-de-obra.

Prazo de garantia: Todos os prazos de garantia iniciam-se a partir da data de emissão da nota fiscal. Para comprovação deste prazo o cliente deve apresentar uma via original da nota fiscal, ou outro documento fiscal equivalente ao mesmo, com o número de série da fonte de soldagem, havendo a falta ou não apresentação de um dos comprovantes a garantia não será concedida.

02 (DOIS) ANOS, SENDO 90 DIAS DE PRAZO LEGAL MAIS 640 DIAS DE PRAZO CONCEDIDO PELA FÁBRICA:

Transformador (bobinas e núcleo)

Conectores de voltagem

Núcleo móvel (completo)

Gabinete (caso comprovado o defeito de fabricação)

As partes não relacionadas acima, como porta-eletrodo, cabos e garras negativa, a **FRICKE SOLDAS/MERKLE BALMER** entende como sendo consumíveis e não são cobertos por garantia.

Recomendações

- Leia sempre o manual de instruções antes de instalar e operar o produto e quando tiver dúvidas.
- Para a sua segurança e conforto e para melhor desempenho deste produto recomendamos que a instalação fosse feita pelo Serviço Técnico Autorizado da **FRICKE SOLDAS/MERKLE BALMER**.
- Seguir rigorosamente os intervalos de manutenção exigidos pelo manual, para ter sempre o seu equipamento em perfeitas condições de uso. Evite que pessoas não autorizadas efetuem reparos ou alterações técnicas.
- Recomendamos que em caso de dúvidas, o usuário procure a orientação de um dos nossos técnicos autorizados e desaconselhamos que o usuário proceda com a instalação e reparo da fonte de soldagem adquirida.

Para obter a cobertura da garantia

Os consertos em garantia devem ser efetuados por uma Assistência Técnica **FRICKE SOLDAS /MERKLE BALMER**, devidamente autorizada pela **FRICKE EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM LTDA/MERKLE BALMER EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM LTDA**, que para tanto, se utiliza de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

Reparos em garantia

Se a inspeção da fonte de soldagem pela **FRICKE SOLDAS/MERKLE BALMER** confirmar a existência de um defeito de fabricação, o defeito será consertado através de reparo ou substituição, decisão que cabe única e exclusivamente à **FRICKE SOLDAS/MERKLE BALMER**.

Custos de garantia

O equipamento em garantia deve ser levado e retirado do centro de serviço ou de um representante autorizado pela **FRICKE SOLDAS/MERKLE BALMER**. O custo de deslocamento ou o envio do aparelho a fábrica fica sob a responsabilidade do cliente.

Limitações importantes da garantia

- Resultará nula a garantia e sem efeito a cobertura concedida, em caso de:
 - Danos provocados por acidentes, agentes da natureza, uso indevido ou manutenção precária;
 - Modificações ou reparos efetuados por pessoas ou empresas não autorizadas pela fabricante;
 - Instalação em rede elétrica errada (sub tensão ou sobre tensão) ou imprópria (sem aterramento,...);
 - não operado em condições normais, ou de não compreensão dos intervalos de manutenção preventiva exigida de acordo com o manual de operação.
 - O ciclo de trabalho especificado não for respeitado.
 - A utilização de peças não originais ou não aprovadas pela fabricante.
 - Procedimentos de conserto não aprovados pela fabricante.
 - Caso seja violada qualquer uma das instruções e recomendações contidas no manual de instruções.

A **FRICKE EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM LTDA/MERKLE BALMER EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM LTDA**, não se responsabiliza por danos conseqüentes de defeitos ou atrasos na correção destes, como perda de negócios, atrasos na produção, etc. Eventuais acidentes, danos ou interrupção de produção causada por procedimento, operação ou reparação inadequada de qualquer produto Merkle Balmer/Fricke Soldas, efetuada por pessoa(s) não qualificada(s) serão de inteira responsabilidade do Proprietário ou Usuário da fonte de soldagem.

A responsabilidade da **FRICKE EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM LTDA/MERKLE BALMER EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM LTDA** nesta garantia não ultrapassará o custo do defeito.

Informativo para o cliente / Custos:

Assistência técnica: A Fricke Soldas/Merkle Balmer restringe sua responsabilidade à substituição de peças com defeito de fabricação, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A Mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal da fonte de soldagem, serão gratuitas dentro do período de garantia de acordo com o termo de garantia Fricke Soldas/Merkle Balmer.

Caso a solicitação de serviço feita pelo cliente esteja fora do prazo de garantia ou não relacionada ao produto Fricke Soldas/Merkle Balmer, ou seja, relacionados aos periféricos, consumíveis, peças não originais, dispositivos de automação, erros operacionais, rede elétrica, etc., os custos não serão assumidos pela Fricke Soldas/Merkle Balmer e a contratação do serviço será paga pelo cliente.

Certificado de Garantia

Data da Compra: ___/___/___ Nota Fiscal: N° _____ Data da Nota Fiscal: ___/___/___ _____

Nome: _____ Endereço: _____ Carimbo da Empresa ou Revenda

Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____ Fone: _____

Equipamento/Modelo: _____ Número de Série: _____

IMPORTANTE! Solicitações de garantia somente serão válidas se o certificado for preenchido no ato da compra. O certificado deve ser apresentado a cada solicitação de garantia, acompanhado da Nota fiscal de compra.

Solicitação de Serviço*

Recebida em: ___/___/___ Por (nome assistência Técnica): _____

Motivo: _____

Data da Compra: ___/___/___ Nota Fiscal: N° _____ Data da Nota Fiscal: ___/___/___ _____

Nome: _____ Endereço: _____ Carimbo da Empresa ou Revenda

Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____ Fone: _____

Equipamento/Modelo: _____ Número de Série: _____

* Recomendamos ao cliente fazer uma cópia desta solicitação de serviço para entregar a assistência técnica.